ZGOMOTE SI PERTURBATII

INTRODUCERE

$$V_{zg} = \sqrt{4kTR\Delta f} \qquad (0.1)$$

Importanta zgomotului

Cazul sistemelor de telecomunicatii



Fig.0.1

Cazul aplicatiilor industriale



Fig. 0.2

Concluzie